

東児湯消防組合からのお知らせ

エアコン火災！夏の家電に要注意！


夏本番に向けて、エアコンを使用する機会が増えてきています。これからの時季は、全国的にもエアコンの火災が多く発生していますので、次のことに注意してください。



1 エアコン本体の洗浄について

・モーターや基盤、配線などの通電する場所に、洗浄液が付着すると火災の原因になります。

- ・洗浄を行う場合は、エアコンと洗浄液の取り扱い説明書を確認しましょう。
- ・エアコンの洗浄は専門業者に依頼する方法もあります。



電源部分への洗浄

2 電源コードの延長について

・不適切な電源コードの延長をすると火災の原因になります。

- ・ねじり接続はやめましょう。
- ・延長コードの使用はやめましょう。
※エアコンは消費電力が大きいので、延長コードの容量を超える場合があります。
危険です。



ねじり接続での延長例

電源プラグやコードの異常発熱や変色、焦げくさいにおい等、不具合がある場合、すぐに使用を中止して電源プラグを抜き、購入店またはメーカー窓口に相談してください。